


La bóveda de cañón también se empleó para cubrir el presbiterio de un tramo. El sistema constructivo era de pilastras murales, en los espacios entre los fuertes soportes laterales se hallaban en total ocho capillas. La principal diferencia con los templos del Altiplano realizados en piedra, consistía en la ligereza de la construcción de adobe y quincha⁷⁹.



[Fig. 13. El interior de la iglesia jesuita en Pisco; El interior de la Iglesia de San Pedro en Juli (Foto E. Kubiak, 2004, 2010).]

⁷⁹ La documentación fotográfica del año 2004 de la iglesia en Pisco inesperadamente se convirtió en material de archivo. El 15 de agosto del 2007, a las once y media de la noche la región fue víctima de un terremoto fuerte que causó grandes destrozos en los monumentos – la iglesia jesuita en Pisco quedó completamente destruida. El epicentro del terremoto se encontraba a 40 km de Chíncha Alta, donde los templos existentes quedaron en ruinas. Hoy en día en el lugar que ocupaba la iglesia jesuita en Pisco se encuentra una construcción provisional contemporánea sin ningún reflejo del esplendor de la iglesia colonial. A la vista de la catástrofe que fue una tragedia para una gran parte de la población, la reconstrucción de la iglesia no es una cuestión preferente. A pesar del tiempo transcurrido, hasta hoy están claramente visibles los graves daños causados por el terremoto en toda la ciudad.