

INTRODUCTION

33

nent par une flèche, les cotes continuées par un petit signe en forme d'X.




Fig. 14. — Mesure d'un chapiteau

On se servira aussi avec profit, pour écrire un relevé métrique,